

## SV-150U ・ SV-200U

故障かな？グリルから風がなくなった(弱くなった)。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下をご確認ください。

01

- フィルターが目詰まりして  
いませんか？

※フィルターの清掃をお願いします。

詳しくは取扱説明書の8頁「[プレフィルター  
の清掃のしかた](#)」をご覧ください。

※SV-150U・SV-200Uは、2009年12月をもって製造を終了しています。

また、本機種における設計上の標準使用期間は15年と定めています。

長期のご使用による安全上の観点、能力低下の観点からも、現行代替機種への本体交換をおすすめしています。本体交換をご希望の場合は、工務店様までご相談ください。

■上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。

■お問い合わせ・ご相談は、(株)カネカソーラーサーキットのお家 までお願いいたします。