

管理番号:RN64GJV2310-1

2023年10月1日

## リフレア(除湿ユニット)

故障かな?本体が動かない。

お問い合せや修理を依頼される前に以下の6つをご確認ください。(1/2)



- □ 連動運転する24時間換気システム (SV-20U) は運転していますか?
  - ※24時間換気システム(SV-20U)運転時のみ除湿ユニットは運転します。
  - ※運転中はランプが点灯しています。






- □ 除湿ユニットのブレーカーが落ちて いませんか?
  - ※ブレーカーを確認し、「切」になっている場合は「入」にしてから、再度運転を ご確認ください。
- □ 除湿ユニットのブレーカーを一旦落と してから再度「入」にしても動きませ んか?

※除湿ユニット本体のリセット機能としてお試しください。


(03)

- □ リモコン電池は十分ですか? (液晶画面で確認)
  - ※電池を交換したらリセットボタンを 押してください。



(04)

- □ リモコンの運転ON/OFFでリモコン受信装置の緑色の運転モニターランプが点灯/消灯していますか?
  - ※点灯/消灯しない場合は、リモコン受信 装置と室内ユニットをつなぐケーブルが 断線している恐れがあります。



※除湿ユニットは、2023年3月をもって供給を終了しています。

- ■上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
- ■お問い合わせ・ご相談は、㈱カネカソーラーサーキットのお家にまでお願いいたします。



2023年10月 1日




## リフレア(除湿ユニット)

故障かな?本体が動かない。

お問い合せや修理を依頼される前に以下の6つをご確認ください。(2/2)


(05)

- □ 受信装置の運転モニターランプが点灯後に、室外ユニットのファンが回っていますか? (除湿時は放熱量が少ないときはゆっくり回ることがあります。)
- ※室外ユニットのファンがゆっくりでも回り始めれば、機器は動作していると判断できます。





- □ リモコンの運転ONを押したとき、室内 ユニットから"ピッ"という音はしてい ますか?
  - ※"ピッ"という本体音がしても受信装置の 緑色の運転モニターランプが点灯しない 場合はランプのLED不良が考えられます。



本体が動いていることが確認できた場合は、<u>故障かな?除湿の効きが思わし</u> <u>くない。</u>も併せてご確認ください。

※除湿ユニットは、2023年3月をもって供給を終了しています。

- ■上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
- ■お問い合わせ・ご相談は、㈱カネカソーラーサーキットのお家にまでお願いいたします。