

SC-V3

故障かな？排気がされていない気がする。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下をご確認ください。


01

☐ **排気グリルにほこりがたまっていますか？**

※排気グリルのフィルターにほこりが付着すると排気風量低下の原因になります。

グリル・フィルターの清掃をしてください。

お手入れの方法は「[ソーラーサーキットの暮らし方 お手入れ編 SC-V3](#)」を参照ください。



- 上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
- お問い合わせ・ご相談は、(株)カネカソーラーサーキットのお家までお願いいたします。