

SCナビ TS-200

故障かな？通気モードの床下ランプが点滅する。

お問い合わせや修理を依頼される前に以下をご確認ください。

01

- 手動の床下ダンパーの開閉確認アラームです。

※故障ではありません。

