

ユニエア

故障かな？吹出口からヒューと音がする。


お問い合わせや修理を依頼される前に以下をご確認ください。

01

- 吹出口の風量調整が全開になっていますか？

※風量調整つまみを少量だけ絞った状態で使用すると、送風ファンの強運転時に風切り音が鳴る場合があります。風量調整つまみは全開でお使いください。

- ・吹出口のグリルを外して風量調整つまみを操作してください。



■上記のチェックを行っても状況が変わらない場合、工務店様までご連絡をお願いいたします。
■お問い合わせ・ご相談は、(株)カネカソーラーサーキットのお家 までお願いいたします。